
Bump Bonding Thrmap
Row No.
Column No.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
50
100
150
200
250
300
350
400
250
200
150
100
50